

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und
Landesentwicklung, Postfach 31 29, 65021 Wiesbaden

Geschäftszeichen VI 2 – 64 b 06/05

Bauaufsichtsbehörden

Dst.-Nr. 0458

Brandschutzdienststellen

Bearbeiter/in Herr Gundlach /Ka

Telefon 815 - 2946

AG Standsicherheit

Telefax 815 - 2219

E-Mail juergen.gundlach@wirtschaft.hessen.de

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

AG Brandschutz

Datum 01. März 2006

Kommunale Spitzenverbände

Bauaufsicht

Erfahrungsaustausch zum Einsturz der Eissporthalle Bad Reichenhall

Wie anlässlich der Sitzung am 6. Januar 2006 vorgeschlagen, wurde die ursprünglich für den vorbeugenden Brandschutz vorgesehene Checkliste zur wiederkehrenden bauaufsichtlichen Sicherheitsüberprüfung von Sonderbauten zwischenzeitlich um Fragen hinsichtlich der Standsicherheit der Tragkonstruktion erweitert (siehe hierzu Nr. 14 ff der beigegeführten Checkliste).

An der Neufassung der Checkliste waren folgende Stellen beteiligt:

- Vereinigung der Prüffingenieure für Baustatik,
- Prüffämter für Baustatik,
- RP Darmstadt,
- Ingenieurkammer Hessen,
- Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen,
- Bauaufsichtsbehörde Wiesbaden,
- Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren,
- Landesfeuerwehrverband.

Die Checkliste ist ab sofort bei den wiederkehrenden bauaufsichtlichen Sicherheitsüberprüfungen von Sonderbauten anzuwenden.

Es ist vorgesehen, die Checkliste sowie die Erläuterungen zu den wiederkehrenden Sicherheitsüberprüfungen von Sonderbauten in Kürze auch in den Handlungsempfehlungen zur HBO (HE-HBO) zu veröffentlichen.

Im Auftrag

(Gundlach)